



CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES PRODUITS G-WENDT

En achetant l'un de nos produits, vous avez opté pour la plus haute qualité !

GÉNÉRALITÉS

Veillez vérifier que les machines et les produits ne présentent pas de défauts éventuels avant de les utiliser. N'utilisez en aucun cas des machines ou des produits endommagés !

- Veillez à une manipulation et un stockage appropriés
- Faites attention aux informations sur les étiquettes des cartons et des produits
- Respectez les restrictions d'utilisation
- Évitez les vibrations
- Élimination selon les réglementations régionales/nationales



Suivez les instructions



Tronçonnage 90° non autorisé



Portez des protections
auditives



Non autorisé pour le ponçage latéral



Portez une protection
oculaire



N'utilisez pas de disques
endommagés



Portez un masque



Utilisez des protections
auditives, des protections
oculaires et des protègedents



Utilisez des protections
pour les mains



Autorisé uniquement avec
un tampon de secours



Tronçonnage autorisé



Ponçage latéral autorisés

TRAVAILLER AVEC DES DISQUES DE COUPE ET DES OUTILS DE MEULAGE

Assurez-vous que l'outil est toujours en bon état

- N'utilisez que des disques en fibres vulcanisées, des disques à lamelles, Disques à surfacer à lamelles et roues à lamelles certifiés selon EN 13743
- N'utilisez que des disques de coupe et des disques à ébarber qui sont certifiés selon EN 12413
- N'utilisez pas de disques de coupe et de disques à ébarber si la date de péremption est dépassée
- Faites attention aux vitesses admissibles et aux vitesses de travail maximales
- Un bon assemblage de l'outil de meulage est absolument nécessaire
- N'utilisez que des brides/fixations de serrage appropriées
- Notez le sens de rotation
- Veillez à un serrage correct de la pièce
- Attachez vos cheveux, ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux
- Montez correctement les outils
- Évitez de vous coincer/basculer, car cela peut entraîner des blessures importantes
- Évitez la pression de contact excessive
- Tous les travaux de ponçage à sec doivent être effectués avec un système d'aspiration approprié
- N'apportez aucune modification aux produits
- Veillez à un travail régulier de l'outil de meulage
- Utilisez un seul outil de meulage adapté à l'application

UTILISATION DE MACHINES

- Ne retirez pas les dispositifs de sécurité sur les machines
- Gardez la machine sous contrôle
- Pour changer l'outil de meulage, débranchez la machine de l'alimentation
- Arrêt complet avant la mise de côté de la machine